

cad图纸比例用比例尺量怎么对不上|CAD 比例问题-股识吧

一、cad中为什么图纸显示的比例不一样重合不了怎么设置

是在打印输出的图纸因为比例不同，会错开的意思吧，打印输出的比例调成1：1输出就可以了

二、CAD 比例问题

在原基础上继续缩放20就可以了

三、cad 出图比例问题

这个和你输出的纸张大小有关系。

如果你是A4的纸张(297x210mm) 那么你的比例就是 $270000/297=909.xxx$ 取整数

1：1000 也就是说你画一个 297x210的框，放大1000倍

把你的图纸放到这个框里面，你的比例就是1：1000

四、cad图的尺寸数字变了，但比例却没有相应的变，怎么办？

命令DIMLFAC，调整该系数。

默认是1

五、cad打印比例不对，为什么设置的和显示的不同

CAD的打印比例问题基本上有两种模式，一、在模型空间中按1：1的实际尺寸画图，打开打印窗口后，点击打印设置选项卡--打印范围栏中选按图纸空间缩放并点击窗口按钮--回到图形窗口后选你要打印的范围--回到打印窗口在打印栏中通常显

示一个非整数的比例（请记住这个数）--再将按图纸空间缩放改为自定义---选一个比较接近的整数的打印比例，将刚刚记住的数字就近往大整数化以便使图纸能容纳下你选的图形范围--在打印机上准备好你设置的空白图纸，点击本窗口的确定，打印机就输出图形。

以上是目目前最通用的比例设置方法。

二、另外还有在布局空间内的打印设置比例的方法，也有不少优点，但是现在多数人不用。

除了比例问题，打印图纸还有好多要设置的内容，例如，是单色还是彩色，用什么型号的打印机，横的还是竖的，等等。

这些也要注意，否则不会得到理想图纸。

六、CAD的比例尺怎么设置

在模型空间中按1：1画图 and 标注，例如高是2260mm，宽是 2150mm；

然后在模型空间打印，打印比例设为1：200。

则图纸的实际输出比例为1：200（单位是mm）。

七、cad中怎么养可以使得横竖的比例尺不一样？

你把画好的图存到桌面，然后打开软件，然后在插入里选择外部DWG参照，这样就可以选择X轴和Y轴的比例了，自己设定就行了

八、cad图打开比例不对怎么办？他标注的是1000，我量出来是750，。标注的是2000，我量出来是1300。

还有一种可能，他用文字代替~其实就是你量的那个尺寸

参考文档

[下载：cad图纸比例用比例尺量怎么对不上.pdf](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[《股票多久能买完》](#)

[《卖完股票从证券里多久能取出来》](#)

[《股票发债时间多久》](#)

[下载：cad图纸比例用比例尺量怎么对不上.doc](#)

[更多关于《cad图纸比例用比例尺量怎么对不上》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/24336378.html>