量程应比被测物体怎么样：刻度尺的使用：（1）使用前，要先观察（ ）、（)、分度值（2）刻度尺要（ ），有刻度的一边要（ ）被测物-股识吧

一、量程和称量的区别

天平称量是指天平允许测量的最大质量值。
应该这样理解：例如称量是200g，则砝码及游码的读数的总和最大不能超过200g，但不管物体的质量测量值是100克或150克，天平的称量都是200克，称量=量程！！！！！！！！！
感量为指针从平衡位置偏转到标尺1分度所需的最大质量，所以不是一个数 (如果称量=量程，那么我把所有砝码放上，再拨动游码，也可以测出大于量程的物体的质量呀?这怎么说?再加一个：如果分度值是1克，那么感量也是1克?)答：天平称量是指天平允许测量的最大质量值，否则那样会损坏天平的，，感量与分度值不能相提并论。

二、为什么称量物质钱要先估计被测物体的质量，超过天平的量程会怎样

若超过天平量程，指针偏转过度，既称不出物体的质量，又可能损坏天平。
望采纳。

三、托盘天平是科学实验中常用的仪器

选C 保证没错 一楼的真笨 药品放托盘明显要腐蚀什么的 要垫一张白纸
有的要用烧杯

四、为什么一定要用量程相近的刻度尺可以减小误差

量程相近，分度值就相对于合理；
如果分度值一样，大点的量程与相近的量程就没有区别了，但一般情况下量程不应该比所测量的物体的尺寸小。

五、刻度尺的使用：（1）使用前，要先观察（ ）、（)、分度值（2）刻度尺要（ ），有刻度的一边要（ ）被测物

刻度尺的使用：（1）使用前，要先观察（ 量程 ）、（ 0刻度线)、分度值（2）刻度尺要（紧靠被测物体)，有刻度的一边要（对齐 ）被测物体（3）读数时，视线与刻度尺尺面（平齐)(4)要估读到分度值的（ 后一位 ）

参考文档

下载：量程应比被测物体怎么样.pdf
《股票中的换手率是指什么意思》
《科创板的股权激励制度是什么》
《财产行为印花税税源明细表怎么填》
《东兴证券和浙商证券哪个好》
《新股临时停牌是好事还是坏事》
下载：量程应比被测物体怎么样.doc
更多关于《量程应比被测物体怎么样》的文档...

声明：
本文来自网络，不代表
【股识吧】立场，转载请注明出处：
https://www.gupiaozhishiba.com/subject/68295588.html