

cad如何画45度斜线 - 工程制图三视图，45度斜线怎么定？ -股识吧

一、请问用计算机CAD画斜度怎么个画法啊？

以画45度斜线为例输入“line”---空格--指定低一点---输入“< ;
45”---输入你需要的长度

二、工程制图三视图，45度斜线怎么定？

什么软件？CAD用直线命令选一点，选中正交命令画一垂线或水平线，用旋转命令转一下即可。
或直接用射线命令

三、cad用什么办法可以做到把图案放斜45度

使用旋转命令

四、cad怎么画斜度

用直线命令就是最好的，输入直线命令“L”-确认，然后指定直线的始点所在位置，输入输入直线和斜度的方式“@xx

五、cad画一条长为100mm倾斜45%的直线步骤？

45%的倾斜就是 24.23° ，下面是步骤命令：_line 指定第一点： ;
 ;
 ;
 ;

八、求教话CAD45度弯头怎么画？

CAD在画三系图的时候45度角怎么画 详细说一下不是很明白楼主的意思，你是要在三维实体模型上倒一个45角的角吗？如果是，可以直接用倒角命令。

参考文档

[下载：cad如何画45度斜线.pdf](#)

[《买一公司股票多久才能分红》](#)

[《股票型基金需要多久》](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《股票涨30%需要多久》](#)

[下载：cad如何画45度斜线.doc](#)

[更多关于《cad如何画45度斜线》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/76019540.html>