

如何利用比例尺量设计图_用1：100的比例尺怎么画1：50的图纸-股识吧

一、平面图的比例尺怎么做

比例尺=图上距离/实际距离

二、平面图比例尺怎么用

那首先要确定那图纸的比例，先找一个比较固定化的东西，比如门窗：那尺寸可以从门窗列表上查出，然后用比例尺就可在图纸上确定出图纸的比例了。

三、用1：100的比例尺怎么画1：50的图纸

因1：500的比例尺是将实物尺寸缩小500倍，而1：50的比例尺是将实物尺寸缩小50倍；

要想将1：500的比例尺转换成1：50，10个单位1：500的实物尺寸=1个单位1：50的实物尺寸；

举例说明：1000mm长度尺寸用1：500的比例尺绘制的实际长度为1000mm/500=2mm；

而用1：50的比例尺绘制的实物长度为1000mm/50=20mm；

由此可见用1：500的比例尺按1：50的比例绘制实物长度1000mm时，其绘制长度为10*2mm=1：50的比例尺绘制的实物长度20mm；

同样36500mm的长度尺寸用1：500的比例尺绘制使其绘图比例为1：50就这样计算： $10 * (36500\text{mm}/500) = 10 * 73 = 730\text{mm}$ 。

经过上面的举例计算可以得出：将1：500的比例尺绘制的长度*10其实际比例尺=1：50的比例尺绘制的实物长度。

四、图纸比例我的比例尺是1比100的怎么量1比75的图纸

还有就是1：100的比例尺怎么量1：60的图纸

你的是1/300，图纸是1/150，所以图纸比你的比例尺精密一倍（图上1cm代表实际距离150m）所以就是量出的尺寸 $\times 300 \div 2$ 就是实际的距离（或者你的问题补充理解也对）

五、如何根据比例尺作图？请说出具体步骤和方法

用直尺

参考文档

[下载：如何利用比例尺量设计图.pdf](#)

[《股票拿出钱要多久》](#)

[《股票价值回归要多久》](#)

[《一般开盘多久可以买股票》](#)

[《股票k线看多久》](#)

[下载：如何利用比例尺量设计图.doc](#)

[更多关于《如何利用比例尺量设计图》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/35935945.html>